



# Technologie de coupe à écrasement

## Outils de coupe:



Couteaux écraseurs




Couteaux écraseurs a perforations



Arbres et bagues de coupe haute précision



## Porte-couteaux à écrasement :



Type PQDS 6 mm  
240N-6bar



PQD-MC-3  
1600N-6bar

PQDS 15/20  
540N-6bar


PQDS 15 mm  
330N-6bar



Type PQDS Quick-Clamp  
- Montage sans outils -



Type PQAS-H Coupe à Chaud  
9,525 mm - 750°C - 70 m/min



Type PQA-DF 50 1200N-8bar-1100m/min  
Positionnement Manuel



Type PQA-DF 19  
600 m/min



Type PQD-MC-2 19mm 1080N-6bar  
Positionnement automatique